

Переключение интерфейсов в сканере c1600p2d новой модификации

Для переключения из usb-hid usb-com просканируйте штрихкод ниже.



И переподключите базу к компьютеру.

Для возврата в режим usb-hid просканируйте штрих код ниже



Выполните сброс на заводские настройки, последовательно просканировав «начало установки», «вернуть все заводские установки», «Завершение установки»



Начало установки



** Завершение установки

Заводские настройки

Сканирование следующего штрих-код вернет устройство к заводским настройкам.

См. **Приложение 1:Таблица заводских Настроек** для детальной информации.

Примечание: используйте эту функцию внимательно.



Вернуть Все Заводские Настройки